

STAROSTA RYPIŃSKI
ul. Warszawska 38
87-500 RYPIN

KT.7123.2.1.2025

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach.

I. W dniach 22-26.09.2025 r. zgodnie z § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) została przeprowadzona kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na gminnych drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Rypin.

II. Kontrola została przeprowadzona przez:

Milenę Bojanowską - przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Rypinie

III. W toku prowadzonych czynności kontrolnych sporządzono dokumentację fotograficzną, która została dołączona do akt sprawy.

IV. Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości na poszczególnych drogach:

1. Droga gminna nr 120601C ul. Bielawki

a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Bielawki. Należy wykonać projekt organizacji ruchu i przedstawić do zatwierdzenia.

2. Droga gminna nr 120602C ul. Bukowa

a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Bukowej. Oznakowanie wprowadzono częściowo wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 29.01.2013 r. nr ZDP – 11.712.200.1.2013. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.

b) Wyblakłe lica znaków: A-20, A-7, D-4a, B-21, B-2. Znaki nie spełniają norm odblaskowości i barwy. Przekrzywiony znak A-20.



Zdjęcie 2.1



Zdjęcie 2.2



Zdjęcie 2.3



Zdjęcie 2.4



Zdjęcie 2.5

3. Droga gminna nr 120603C ul. Cicha

Zatwierdzenie nr KT.7120.43.2021.PM z dnia 28.06.2021 r. (dla odcinka drogi od km 0+996 do km 1+403)

- a) Nieczytelne oznakowanie poziome oraz uszkodzony słupek prowadzący U-1 a. Odtworzyć oznakowanie poziome i wymienić uszkodzone elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.



Zdjęcie 3.1

- b) Brak oznakowania A-10 z T-1a „50 m” oraz T-7 w km (od strony ul. Polnej). Należy niezwłocznie uzupełnić brakujące znaki.



Zdjęcie 3.2

- c) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla odcinka od km 0+000 do km 0+996. Należy wykonać brakujący projekt organizacji ruchu i przedstawić do zatwierdzenia.

4. Droga gminna nr 120604C ul. Cholewińskiego

Zatwierdzenie nr KT.7120.37.2023 z dnia 15.05.2023 r. (dla odcinka drogi od km 0+050 do km 0+279)

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla pozostałego odcinka ul. Cholewińskiego. Pozostałe oznakowanie wprowadzono wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 22.08.2018 r. nr KT.7120.33.2018. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.
- b) Nieczytelne oznakowanie poziome przejścia dla pieszych w km 0+55. Odtworzyć oznakowanie poziome zgodnie z projektem.



Zdjęcie 4.1

- c) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu nie uwzględnia lokalizacji linii P-14 przed przejściem dla pieszych od wewnętrznej strony skrzyżowania (przy skrzyżowaniu z ul. Koszarową). Usunąć linię P-14.



Zdjęcie 4.2

- d) zatwierdzony projekt organizacji ruchu nie uwzględnia lokalizacji oznakowania poziomego P-21 „powierzchnia wyłączona”.



Zdjęcie 4.3

- e) km 0+300 oraz km 0+151: zatwierdzony projekt organizacji ruchu nie uwzględnia lokalizacji oznakowania pionowego D-18a nad istniejącymi tabliczkami T-29.



Zdjęcie 4.4

- f) km 0+200: zatwierdzony projekt organizacji ruchu nie uwzględnia lokalizacji zastrzeżonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oznakowanego za pomocą znaku D-18a z T-29 oraz P-18 z P-24 na niebieskim tle.



Zdjęcie 4.5

- g) km 0+260: zatwierdzony projekt organizacji ruchu nie uwzględnia lokalizacji zatoki postojowej oznakowanej znakami D-18 z T-30i oraz D-18 z T-3a. Należy zaktualizować projekt organizacji ruchu i przedstawić do zatwierdzenia.



Zdjęcie 4.6

5. Droga gminna nr 120605C ul. Garncarska

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Garncarskiej. Oznakowanie wprowadzono wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 07.05.2019 r. nr KT.7120.21.2019. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.
- b) Oznakowanie A-7 o znikomych właściwościach odblaskowych i kolorystycznych (przy skrzyżowaniu z DW 560). Znak A-7 zastosować z folii odblaskowej typu 2.



Zdjęcie 5.1

6. Droga gminna nr 120606C ul. Jana Pawła II

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Jana Pawła II. Oznakowanie wprowadzono częściowo wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 07.05.2019 r. nr KT.7120.21.2019. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.
- b) Brak znaku D-1 nad istniejącym znakiem B-21.



Zdjęcie 6.1

- c) Niekompletne oznakowanie przejść dla pieszych. Brak znaków pionowych D-6 (przy Kościele Parafii Rzymskokatolickiej Św. Trójcy oraz na ul. Jana Pawła II przy posesji nr 6 i posesji nr 10).



Zdjęcie 6.2



Zdjęcie 6.3



Zdjęcie 6.4

- d) Nieczytelne lico znaku B-36, o znikomych właściwościach odbaskowych i kolorystycznych.



Zdjęcie 6.5

- e) Brak zasadności zastosowania znaku D-45 nad istniejącym znakiem B-21. Na rozpatrywanym obszarze nie obowiązuje strefa płatnego parkowania. Usunąć znak D-45. Dodatkowo brak znaku określającego wyjazd z drogi podporządkowanej za pomocą znaku A-7.



Zdjęcie 6.6

7. Droga gminna nr 120607C ul. Marii Konopnickiej

Zatwierdzenie nr KT.7120.70.2023 z dnia 18.07.2023 r. (dla całego odcinka ul. Marii Konopnickiej od km 0+000 do km 0+460,64)

- a) Organizacja ruchu wprowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

8. Droga gminna nr 120608C ul. Kępa

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Kępa. Oznakowanie wprowadzono wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 26.02.2020 r. nr KT.7120.11.2020. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.

9. Droga gminna nr 120609C ul. Koszarowa

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Koszarowej. Oznakowanie wprowadzono wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 22.08.2018 r. nr KT.7120.33.2018. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.
- b) Nieczytelne (wytarte) oznakowanie poziome przejścia dla pieszych. Odtworzyć oznakowanie poziome.



Zdjęcie 9.1

- c) Znak B-33 „30” zlokalizowany poza pasem drogowym ul. Koszarowej. Przetawić znak na chodnik zachowując skrajnię drogi (min. 0,5 m od krawędzi jezdni).



Zdjęcie 9.2

- d) Obrócona tabliczka T-30f pod znakiem D-18 (na wysokości Koszarowej 7).



Zdjęcie 9.3

- e) Nieuwzględniona w projekcie lokalizacja miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz brak kompletnego oznakowania. Brak znaku D-18a z odpowiednią tabliczką T-29.



Zdjęcie 9.4

- f) Brak zasadności wymalowania piktogramów pieszych i rowerów na chodniku. Usunąć znaki poziome P-23 i P-26.



Zdjęcie 9.5

10. Droga gminna nr 120610C ul. Kwiatowa

Zatwierdzenie nr KT.7120.8.2019 z dnia 05.03.2029 r. (dla drogi powiatowej 2227C ul. 3 Maja – zatwierdzenie obejmuje znaki w obrębie skrzyżowania z ul. Kwiatową)

- a) Organizacja ruchu wprowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

11. Droga gminna nr 120611C ul. 11 Listopada

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. 11 Listopada. Oznakowanie wprowadzono częściowo wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 29.12.2017 r. nr ZDP – 11.712.200.51.2017.PM. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.

- b) Nieprawidłowa tarcza znaku C-13/16 „droga dla rowerów i pieszych” w terenie. Zgodnie z rozporządzeniem na znaku C-13/16 symbol pieszego znajduje się nad symbolem roweru.



Zdjęcie 11.1

- c) Brak znaków pionowych B-22 „zakaz skręcania w prawo” z D-1 „droga z pierwszeństwem” przed skrzyżowaniem z ul. Słoneczną.



Zdjęcie 11.2

- d) Brak znaku D-1 „droga z pierwszeństwem” nad B-21 przed skrzyżowaniem z ul. Słoneczną.



Zdjęcie 11.3

- e) Brak znaku D-1 „droga z pierwszeństwem” przed skrzyżowaniem z ul. 3 Maja.



Zdjęcie 11.4

- f) Nieuwzględniona w projekcie SOR lokalizacja przejścia dla pieszych za skrzyżowaniem z ul. 3 Maja. Należy wykonać nowy projekt stałej organizacji ruchu i przedstawić do zatwierdzenia.



Zdjęcie 11.5

- g) Brak znaków D-1 „droga z pierwszeństwem” przed skrzyżowaniem z ul. Zieloną.



Zdjęcie 11.6



Zdjęcie 11.7

- h) Brak znaków D-1 „droga z pierwszeństwem” przed skrzyżowaniem z ul. Gałczyńskiego.



Zdjęcie 11.8

- i) Brak znaku D-1 „droga z pierwszeństwem” przed skrzyżowaniem z ul. Reja.



Zdjęcie 11.9

- j) Brak zasadności dla lokalizacji przejścia dla pieszych w strefie zamieszkania na ul. Podlesia. Usunąć przejście dla pieszych oznakowane wyłącznie znakiem poziomym P-10. W przypadku pozostawienia strefy zamieszkania na ul. Podlesia, nie ma konieczności oznakowania skrzyżowania znakami D-1 z T-6a.



Zdjęcie 11.10



Zdjęcie 11.11

k) Nieczytelne (wytarte) oznakowanie poziome (P-13) na skrzyżowaniu z ul. Willową.



Zdjęcie 11.12

12. Droga gminna nr 120612C ul. Lipowa

Zatwierdzenie nr KT.7120.8.2019 z dnia 05.03.2029 r. (dla drogi powiatowej 2227C ul. 3 Maja – zatwierdzenie obejmuje znaki w obrębie skrzyżowania z ul. Lipową)

a) Organizacja ruchu wprowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

13. Droga gminna nr 120613C ul. Łączna

- a) Brak zatwierdzonej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Łącznej. Oznakowanie wprowadzono częściowo wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 24.09.2012 r. nr ZDP – 11.712.200.16.2012 oraz z dnia 12.05.2014 r. ZDP – 11.712.200.16.2014. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenia straciły ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.
- b) Tarcza znaku B-33 „40” o znikomych właściwościach odblaskowych i kolorystycznych. Wymienić tarczę znaku.



Zdjęcie 13.1

- c) Oznakowanie A-7 o znikomych właściwościach odblaskowych i kolorystycznych (przy skrzyżowaniu z DW 560). Znak A-7 zastosować z folii odblaskowej typu 2.



Zdjęcie 13.2

- d) Wyblakły znak D-41 „koniec strefy zamieszkania”, o znikomych właściwościach odblaskowych i kolorystycznych. Wymienić znak.



Zdjęcie 13.3

- e) Znak B-36 niezgodny z rozporządzeniem. Należy ustawić znak B-36 bez naklejek i napisów na znaku (przy bloku łączna 1).



Zdjęcie 13.4

- f) Podwójne oznakowanie zwężonego odcinka jezdni. Zastosowano znak A-12b/c oraz B-31 i D-5. Należy przeprowadzić szczegółową analizę zasadności umieszczenia oznakowania i pozostawić jedno z rozwiązań, 12b/c albo B-31 z D-5.



Zdjęcie 13.5



Zdjęcie 13.6

- g) Wyblakły znak B-36, o znikomych właściwościach odbaskowych i kolorystycznych. Wymienić lico znaku (przy posesji łączna 5).



Zdjęcie 13.7

- h) Brak zatwierdzonej organizacji ruchu na montaż progów zwalniających. Należy wykonać nowy projekt stałej organizacji ruchu i przedstawić do zatwierdzenia.



Zdjęcie 13.8

14. Droga gminna nr 120614C ul. Malanowskiego

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Malanowskiego. Należy wykonać projekt organizacji ruchu i przedstawić do zatwierdzenia.

15. Droga gminna nr 120615C ul. Nowe Osiedle

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Nowe Osiedle. Oznakowanie wprowadzono wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 17.08.2020 r. nr KT.7120.55.2020. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.
- b) Brak oznakowania pierwszeństwa w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 120632C ul. Wojska Polskiego.



Zdjęcie 15.1

- c) Brak znaku D-6 przy przejściu dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul. Dłutka.



Zdjęcie 15.2

- d) Usunąć istniejący znak C-6 pod D-1.



Zdjęcie 15.2

16. Droga gminna nr 120616C ul. Nowa

- a) Brak zatwierdzonej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Nowej. Należy wykonać projekt organizacji ruchu i przedstawić do zatwierdzenia.
- b) Wymienić tarczę znaku A-7. Zastosować lico znaku z folii typu 2.



Zdjęcie 16.1

17. Droga gminna nr 120617C ul. Nadrzeczna

- a) Brak zatwierdzonej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Nadrzecznej. Należy wykonać projekt organizacji ruchu i przedstawić do zatwierdzenia.

18. Droga gminna nr 120618C ul. Norwida

- a) Brak zatwierdzonej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Norwida. Należy wykonać projekt organizacji ruchu i przedstawić do zatwierdzenia.
- b) Oznakowanie A-7 o znikomych właściwościach odblaskowych i kolorystycznych. Znak A-7 zastosować z folii odblaskowej typu 2.



Zdjęcie 18.1

19. Droga gminna nr 120619C ul. Zofii Nałkowskiej

- a) Brak zatwierdzonej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Zofii Nałkowskiej. Należy wykonać projekt organizacji ruchu i przedstawić do zatwierdzenia.

20. Droga gminna nr 120620C ul. Ogrodowa

- a) Brak zatwierdzonej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Ogrodowej. Należy wykonać projekt organizacji ruchu i przedstawić do zatwierdzenia.
- b) Wyblakłe lico znaku B-33 „40” o znikomych właściwościach odblaskowych i kolorystycznych.



Zdjęcie 20.1

21. Droga gminna nr 120621C ul. Doktora Władysława Franciszka Dłutka

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Dłutka. Oznakowanie wprowadzono wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 10.08.2018 r. nr KT.7120.31.2018. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.

22. Droga gminna nr 120622C ul. Elizy Orzeszkowej

- a) Brak zatwierdzonej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Orzeszkowej. Należy wykonać projekt organizacji ruchu i przedstawić do zatwierdzenia.

23. Droga gminna nr 120623C ul. Polna

Zatwierdzenie nr KT.7120.43.2021.PM z dnia 28.06.2021 r. (dla odcinka drogi od km 0+000 do km 1+116)

- a) Organizacja ruchu wprowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
- b) Wytarte oznakowanie poziome przejścia dla pieszych P-10 i P-14 w obrębie skrzyżowania z ul. Mławską. Należy niezwłocznie odmalować oznakowanie poziome.



Zdjęcie 23.1

24. Droga gminna nr 120625C ul. Rynek

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Rynek. Należy przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i uzyskać jego zatwierdzenie.
- b) Brak znaków D-6 przed przejściami dla pieszych oraz uszkodzona konstrukcja wsporcza znaku A-20.



Zdjęcie 24.1

25. Droga gminna nr 120626C ul. Rzeźnicza

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Rzeźniczej. Należy przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i uzyskać jego zatwierdzenie.
- b) Nieprawidłowa tabliczka pod znakiem D-18. Należy umieścić tabliczkę T-30f. Brak znaku D-18 z tabliczką T-3a. Jeżeli postój został wskazany znakami D-18 z tabliczkami T-30, wówczas na końcu odcinka przeznaczonego do postoju umieszcza się znak D-18 z tabliczką T-3a.



Zdjęcie 25.1



Zdjęcie 25.2

26. Droga gminna nr 120627C ul. Słoneczna

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Słonecznej. Oznakowanie wprowadzono wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 06.07.2015 r. nr ZDP-11.712.200.23.2015. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.

- b) Brak oznakowania przejścia dla pieszych znakami pionowymi D-6 przy skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada. Wyblakły znak D-41 o znikomych właściwościach odblaskowych i kolorystycznych.



Zdjęcie 26.1

27. Droga gminna nr 120628C ul. Spokojna

Zatwierdzenie nr KT.7120.1.1.2025 z dnia 07.01.2025 r. (dla odcinka drogi od km 0+000 do km 0+410)

- a) Organizacja ruchu wprowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu od km 0+000 do km 0+410.
- b) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla pozostałego odcinka drogi, tj. od km 0+410 do km 1+256. Oznakowanie wprowadzono częściowo wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 19.12.2013 r. nr ZDP-11.712.200.18.2013. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu na pozostały odcinek ul. Spokojnej.
- c) Nieprawidłowo oznakowane miejsca postojowe w strefie zamieszkania. Nieczytelne oznakowanie poziome oraz brak zatwierdzonej organizacji ruchu na lokalizację progu zwalniającego.



Zdjęcie 27.1

28. Droga gminna nr 120629C ul. Powstania Styczniowego

- a) Brak zatwierdzonej organizacji ruchu. Należy przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.

29. Droga gminna nr 120630C ul. Chojeckiego

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Chojeckiego. Oznakowanie wprowadzono wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 07.05.2019 r. nr KT.7120.21.2019. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.
- b) Tarcza znaku B-36 oraz B-21 nie spełnia norm odblaskowości. Brak oznakowania D-1 w obszarze skrzyżowania z ul. Zduńską. Brak znaku D-6 przed przejściem dla pieszych (strona prawa).



Zdjęcie 29.1



Zdjęcie 29.2

30. Droga gminna nr 120631C ul. Willowa

- a) Brak zatwierdzonej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Willowej. Należy przedstawić do zatwierdzenia projekt stałej organizacji ruchu na cały odcinek ul. Willowej.

- b) Brak oznakowania drogi z pierwszeństwem poprzez zastosowanie znaków D-1 w obszarze skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego.



Zdjęcie 30.1

- c) Nieczytelne oznakowanie poziome P-12 (linia bezwzględnego zatrzymania – stop) przy skrzyżowaniu z ul. 3 Maja.



Zdjęcie 30.2

- d) Brak znaku D-1 przed skrzyżowaniem z ul. Zieloną.



Zdjęcie 30.3

31. Droga gminna nr 120632C ul. Wojska Polskiego

- a) Brak zatwierdzonej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Wojska Polskiego. Należy przedstawić do zatwierdzenia projekt stałej organizacji ruchu na cały odcinek ul. Wojska Polskiego.
- b) Nieprawidłowa kolejność umieszczenia oznakowania. Wyblakła tarcza znaku A-20 niespełniająca norm odblaskowości.



Zdjęcie 31.1

- c) Wyblakła tarcza znaku A-11a niespełniająca norm odblaskowości.



Zdjęcie 31.2

32. Droga gminna nr 120633C ul. Zduńska

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Zduńskiej. Oznakowanie wprowadzono częściowo wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 07.05.2019 r. nr KT.7120.21.2019. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.
- b) Wyblakła tarcze znaków A-7 i B-2 niespełniające norm odblaskowości.



Zdjęcie 32.1

33. Droga gminna nr 120634C ul. Zielona

- a) Brak zatwierdzonej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Zielonej. Należy przedstawić do zatwierdzenia projekt stałej organizacji ruchu.
- b) Brak oznakowania drogi z pierwszeństwem za pomocą znaków D-1 w obszarze skrzyżowania z ul. Bukową.



Zdjęcie 33.1



Zdjęcie 33.2

34. Droga gminna nr 120636C ul. Żeromskiego

- a) Brak zatwierdzonej organizacji ruchu. Należy przedstawić do zatwierdzenia projekt stałej organizacji ruchu.
- b) Wyblakłe lico znaku A-7 o znikomych właściwościach odblaskowych i kolorystycznych.



Zdjęcie 34.1

35. Droga gminna nr 120637C ul. Adama Asnyka

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Adama Asnyka. Oznakowanie wprowadzono częściowo wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 29.12.2017 r. nr ZDP – 11.712.200.51.2017.PM. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.
- b) Podwójnie oznakowany wlot podporządkowany poprzez zastosowanie znaku B-20 i A-7. Usunąć znak A-7.



Zdjęcie 35.1

- c) Brak określenia pierwszeństwa na skrzyżowaniu ul. Asnyka z ul. Mickiewicza. Umieścić znak A-7 na ul. Asnyka.



Zdjęcie 35.2

36. Droga gminna nr 120638C ul. Bohaterów Czerwca 1956 r.

Zatwierdzenie nr ZDP-11.712.200.31.2016 z dnia 10.06.2016 r.

- a) Wyblakłe tarcze znaków B-33 „40” – znaki nie spełniają norm odblaskowości. Wymienić lica.



Zdjęcie 36.1



Zdjęcie 36.2

37. Droga gminna nr 120639C ul. Jana Brzechwy

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Jana Brzechwy. Oznakowanie wprowadzono częściowo wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 29.12.2017 r. nr ZDP – 11.712.200.51.2017.PM. Z uwagi na brak zawiadomienia

o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.

38. Droga gminna nr 120640C ul. Brzozowa

Zatwierdzenie nr KT. 7120.53.2020 z dnia 11.08.2020 r.

a) Uszkodzona konstrukcja wsporcza znaku A-7.



Zdjęcie 38.1

b) Zasłonięty znak B-33 przez wystające gałęzie drzew.



Zdjęcie 38.2

c) Brak linii P-25 przed wyniesionym przejściem dla pieszych.



Zdjęcie 38.3

- d) Pod znakami A-11a należy umieścić tabliczki w kolorze żółtym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.



Zdjęcie 38.4

- e) Brak tarczy znaku B-33 „30”



Zdjęcie 38.5

39. Droga gminna nr 120641C ul. Dojazdowa

- a) Brak zatwierdzonej organizacji ruchu. Należy przedstawić do zatwierdzenia projekt stałej organizacji ruchu.
- b) Wyblakłe tarcze znaków B-33 „30” niespełniające norm odblaskowości. Dodatkowo obrócony znak B-33 przy Urzędzie Skarbowym.



Zdjęcie 39.1



Zdjęcie 39.2

40. Droga gminna nr 120642C ul. Gałczyńskiego

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Gałczyńskiego. Oznakowanie wprowadzono częściowo wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 29.12.2017 r. nr ZDP – 11.712.200.51.2017.PM. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.
- b) Wyblakła tarcza znaku A-7 niespełniająca norm odbłaskowości.



Zdjęcie 40.1

- c) Wytarte oznakowanie poziome P-10 i P-25.



Zdjęcie 40.2

- c) Brak tablicy U-3d. W terenie pozostał tylko słupek.



Zdjęcie 40.3

- d) Zabrudzona, nieczytelna tablica U-3d.



Zdjęcie 40.4

41. Droga gminna nr 120643C ul. Kolorowa

- a) Brak zatwierdzonej organizacji ruchu. Należy przedstawić do zatwierdzenia projekt stałej organizacji ruchu.
- b) Brak oznakowania skrzyżowania z ul. 3 Maja. Brak znaku A-7 na ul. Kolorowej.



Zdjęcie 41.1

42. Droga gminna nr 120645C ul. Bolesława Leśmiana

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Bolesława Leśmiana. Oznakowanie wprowadzono częściowo wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia

29.12.2017 r. nr ZDP – 11.712.200.51.2017.PM. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.

43. Droga gminna nr 120646C ul. Lisiny

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Lisiny. Oznakowanie wprowadzono częściowo wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 23.01.2018 r. nr KT.7120.6.2018. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.
- b) Wyblakła tarcza znaku D-40 oraz brak oznakowania D-40/D-41 na końcu odcinka drogi.



Zdjęcie 43.1



Zdjęcie 43.2



Zdjęcie 43.3

- c) Wyblakła tarcza znaku B-33 „30” niespełniająca normy odblaskowości. Dodatkowo nieuzasadniona lokalizacja znaku. Usunąć oznakowanie B-33.



Zdjęcie 43.4

44. Droga gminna nr 120647C ul. Lissowskiego

Zatwierdzenie nr KT.7120.70.2023 z dnia 18.07.2023 r.

- a) Organizacja ruchu wprowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

45. Droga gminna nr 120648C ul. Mickiewicza

- a) Brak zatwierdzonej organizacji ruchu. Należy przedstawić do zatwierdzenia projekt stałej organizacji ruchu.
b) Brak oznakowania skrzyżowania z ul. Tuwima i ul. Asnyka.



Zdjęcie 45.1



Zdjęcie 45.2

c) Nieczytelne oznakowanie pionowe B-33 „40”.



Zdjęcie 45.3

46. Droga gminna nr 120650C ul. Nowy Rynek

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Nowy Rynek. Oznakowanie wprowadzono częściowo wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 16.10.2014 r. nr ZDP – 11.712.200.52.2014. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.
- b) Wyblakłe lico znaku B-36. Obrócone lico znaku D-3.



Zdjęcie 46.1

- c) Usunąć istniejący znak D-6 z uwagi na brak przejścia dla pieszych we wskazanym miejscu.



Zdjęcie 46.2

47. Droga gminna nr 120651C ul. Osiedle Sportowe

- a) Brak zatwierdzonej organizacji ruchu. Należy przedstawić do zatwierdzenia projekt stałej organizacji ruchu.
- b) Wyblakłe lico znaku A-7 oraz brak zasadności umieszczenia znaku A-7 na wyjeździe ze strefy zamieszkania.



Zdjęcie 47.1


48. Droga gminna nr 120653C ul. Podlesia

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Podlesia. Oznakowanie wprowadzono częściowo wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 29.12.2017 r. nr ZDP – 11.712.200.51.2017.PM. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.
- b) Należy przyciąć roślinność zasłaniającą znak D-40.



Zdjęcie 48.1

- c) Brak zasadności lokalizacji znaku A-7 na wyjeździe ze strefy zamieszkania. Usunąć znak A-7. Dodatkowo należy wymienić wyblakłe lico znaku D-41 oraz usunąć oznakowanie poziome P-10.



Zdjęcie 48.2

49. Droga gminna nr 120654C ul. Podmiejska

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Podmiejskiej. Oznakowanie wprowadzono częściowo wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 20.05.2015 r. nr ZDP – 11.712.200.26.2015. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.

50. Droga gminna nr 120655C ul. Pogodna

Zatwierdzenie nr KT.7120.52.2018 z dnia 03.10.2018 r.

- a) Organizacja ruchu zgodna z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

51. Droga gminna nr 120657C ul. Bolesława Prusa

- a) Brak zatwierdzonej organizacji ruchu. Należy przedstawić do zatwierdzenia projekt stałej organizacji ruchu.

52. Droga gminna nr 120658C ul. Mikołaja Reja

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Mikołaja Reja. Oznakowanie wprowadzono częściowo wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 29.12.2017 r. nr ZDP – 11.712.200.51.2017.PM. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.
- b) Wyblakła tarcza znaku A-7 niespełniająca norm odblaskowości.

53. Droga gminna nr 120659C ul. Sadowa

Zatwierdzenie nr KT.7120.80.2022.PM z dnia 07.11.2022 r.

- a) Organizacja ruchu wprowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

54. Droga gminna nr 120660C ul. Generała Władysława Sikorskiego

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Generała Władysława Sikorskiego. Oznakowanie wprowadzono częściowo wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 26.02.2020 r. nr KT.7120.12.2020 oraz KT.7120.11.2020. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenia straciły ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.
- b) Nieuzasadniona lokalizacja znaku D-18. Należy usunąć znak D-18.



Zdjęcie 54.1

55. Droga gminna nr 120661C ul. Juliusza Słowackiego

- a) Brak zatwierdzonej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Juliusza Słowackiego. Należy wykonać projekt organizacji ruchu i przedstawić do zatwierdzenia.

56. Droga gminna nr 120662C ul. Gustawa Sommera

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Gustawa Sommera. Oznakowanie wprowadzono częściowo wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 25.02.2016 r. nr ZDP – 11.712.200.9.2016. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.
- b) Wyblakłe lico znaków A-11a oraz tabliczek T-1. Brak zachowanej minimalnej odległości pomiędzy znakami.



Zdjęcie 56.1



Zdjęcie 56.2

- c) Wyblakłe lico znaków B-33. Tabliczka T-1 „20 m” powinna być umieszczona pod znakiem A-11a.



Zdjęcie 56.3



Zdjęcie 56.4

57. Droga gminna nr 120664C ul. Sportowa

Zatwierdzenie nr KT.7120.52.2020 z dnia 11.08.2020 r.

- a) Nieprzewidziane w organizacji ruchu oznakowanie A-30 z tabliczką. Brak ważnej organizacji ruchu na lokalizację znaków D-1 i B-36. Należy usunąć oznakowanie lub ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.



Zdjęcie 57.1



Zdjęcie 57.2

58. Droga gminna nr 120666C ul. Juliana Tuwima

- a) Brak zatwierdzonej ważnej organizacji ruchu dla całego odcinka ul. Juliana Tuwima. Oznakowanie wprowadzono częściowo wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z dnia 29.12.2017 r. nr ZDP – 11.712.200.51.2017.PM. Z uwagi na brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w/w zatwierdzenie straciło ważność. Należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.

V. Zalecenia pokontrolne.

W związku z zauważonymi nieprawidłowościami podczas kontroli zaleca się:

1. Usunąć niezgodności wskazane w punkcie IV niniejszego protokołu powodujące pogorszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - *termin realizacji dwa miesiące od daty otrzymania niniejszego protokołu.*
2. Wszystkie zastosowane znaki drogowe oraz ich sposób umieszczania na drogach powinny być zgodne z Załącznikami do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.).
3. Nieczytelne oznakowanie poziome odmalować na wszystkich drogach gminnych zgodnie z rozporządzeniem o znakach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.), a także dokonywać cyklicznych objazdów dróg w celu sprawdzenia widoczności i czytelności oznakowania pionowego i poziomego. Przewidzieć bieżące letnie koszenie traw i przycinanie wystających gałęzi drzew.

4. Proszę o terminowe przekazywanie informacji o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu drogowego zgodnie z § 12 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), a mianowicie *„Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu”*.
5. Zaktualizować obowiązujące projekty stałej organizacji ruchu drogowego i wystąpić o ich ponowne zatwierdzenie przez Starostę Rypińskiego.
6. Sporządzić projekty stałej organizacji ruchu dla dróg nieposiadających zatwierdzonej organizacji ruchu oraz uzyskać ich zatwierdzenie, co będzie stanowić podstawę do rozpatrzenia zasadności jej funkcjonowania i zgodności z obowiązującymi przepisami.

Proszę o przekazanie pisemnej informacji o wykonaniu wskazanych zaleceń, o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie do dwóch miesięcy od daty doręczenia niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Sporządził:

Milena Bojanowska

WICESTAROSTA


mgr inż. Monika Ewa Kalinowska